Fiche signalétique portant sur l'aspect sécuritaire des produits.
Mise à jour : Juin 2013

NOM DU PRODUIT :
PRO SUPERLITE

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Description du produit :
Mortier-colle léger modifié aux polymères

Fabricant :
Adhésifs PROMA Inc.
8500, Ernest-Cormier
Anjou (Québec) H1J 1B4
Téléphone: 514-852-8585

URGENCE - CANUTEC
(24 heures) 613-996-6666

3. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Apparence :	Poudre blanche
Odeur :	Inodore
PH (dans l'eau) :	11-13
Température de fusion :	S/O
Point d'ébullition :	S/O
Tension de vapeur (mm Hg) :	S/O
Densité (eau = 1) :	Mélange avec eau : 1,25
Densité de vapeur (air = 1) :	S/O
Taux d'évaporation :	S/O
Solubilité dans l'eau :	Très peu soluble

2. COMPOSITION

Cas no.	Composants	%	VALEURS D'EXPOSITION MOYENNE PONDÉRÉE (VEMP)	
			Poussière respirable	Poussière totale
65997-15-1	Ciment Portland	40-60	5mg/m^3	10mg/m^3
14808-60-7	Silice cristalline sous forme de quartz	1-5	0,1mg/m^3	-

4. RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité : Non inflammable

Point d'éclair : Aucun

Moyen d'extinction : Utiliser l'agent approprié pour le feu environnant.

Procédures spéciales pour combattre l'incendie : Aucune. Les pompiers devraient porter un appareil respiratoire autonome.

Risques d'explosion : Aucun

Sensibilité à une décharge statique : Aucune

Produit de combustion : Aucun connu

5. RÉACTIVITÉ CHIMIQUE

Stabilité : Stable

Polymérisation dangereuse : Aucune

Incompatibilité avec des produits : Oui

Si oui, lesquels :
Acide organique fort et oxydant puissant

Produits dangereux de décomposition : Aucun

6. PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

Voies de pénétration : Inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux

Effets d'exposition aiguë :

Inhalation : Respirer la poussière peut causer une irritation au nez, à la gorge et au système respiratoire.

Ingestion : Peut causer des problèmes intestinaux tels que la constipation.

Contact avec la peau : Peut assécher la peau, produire des rougeurs et causer de l'irritation.

Contact oculaire : Peut produire une irritation des yeux, des brûlures et endommager la cornée.

Effets d'exposition chronique : L'inhalation prolongée et excessive de la poussière peut endommager les poumons et causer la silicose. Le Centre international de recherche sur le cancer a déterminé que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz provenant de source professionnelle est cancérigène pour les humains.

7. MESURES DE PRÉVENTION

Ventilation : Utiliser dans un endroit bien ventilé.

Protection de la peau : Porter des gants, des souliers et des vêtements de protection pour prévenir tout contact avec la peau.

Protection respiratoire : Porter un masque pour la poussière lors du mélange.

Protection oculaire : Porter des lunettes de sécurité.

Déversement : Porter l'équipement de protection nécessaire. Placer dans un contenant fermé pour l'élimination.

Élimination des déchets : Éliminer en conformité avec les lois environnementales locales.

Conditions d'entreposage : Entreposer à température de la pièce (~20 ^{o}C) dans un endroit sec.

8. PREMIERS SOINS

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir.
Faire boire beaucoup d'eau.
Contacter un médecin.

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais.
Contacter un médecin si nécessaire.

En cas de contact avec la peau : Laver la peau atteinte avec de l'eau et du savon.
Enlever les vêtements contaminés.
Consulter un médecin si une irritation persiste.

En cas de contact avec les yeux : Rincer abondamment les yeux avec de l'eau en prenant soin de relever les paupières.
Si une irritation persiste, consulter un médecin.